

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ C1383 (КОМПЬЮТЕР ABS)

Компьютер ABS BOSCH 8.1	
Код ошибки	C1383
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка информации об уровне тормозной жидкости : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
Описание диагностики	Время возникновения кода неисправности равно 3 с
	Возможность 1 : Недостаточный уровень тормозной жидкости
	Возможность 2 : Неисправность электрической системы контактного датчика уровня тормозной жидкости
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Верные данные, отправляемые контактным датчиком уровня тормозной жидкости
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор ABS
	Предупреждение о падении уровня тормозной жидкости
	Сигнализатор "SERVICE"
	Сигнализатор аварийной остановки
Основные возможные претензии клиентов	Включение сигнализаторов ABS и ESP
Подозрительные зоны	Уровень тормозной жидкости
	Выключатель определения уровня тормозной жидкости
	Электрический жгут