

## ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ C1381 (КОМПЬЮТЕР ABS )

Компьютер ABS BOSCH 8.1	
Код ошибки	C1381
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Неполадка в подаче питания на рециркуляционный насос : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
Описание диагностики	Диагностика питания насоса выполняется каждые 20 секунд, а также после инициализации компьютера ABS
	Неисправность электрической системы насоса (Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу - Неисправность реле или предохранителя )
Условия активации диагностики	Работающий двигатель
Условия исчезновения кодов ошибок	Диагностика насоса показывает, что подача питания на насос от компьютера ABS осуществляется правильно
Аварийные режимы при наличии ошибки	Немедленное прерывание всех функций регулировки
	Функция распределения тормозных сил в аварийном режиме
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Контрольная лампа ABS
	Контрольная лампа SERVICE
	Сигнализатор аварийной остановки
Основные возможные претензии клиентов	Включение сигнализаторов ABS и ESP
Подозрительные зоны	Напряжение аккумуляторной батареи
	Предохранители
	Разъемы ; Резьбовая клемма
	Электрический жгут